

Thermo-hygromètre avec sonde K

- Sonde déportée
- Canal pour connecter sonde K

Pour les mesures ponctuelles, thermo hygromètre avec fonction Maxi et Hold. Ecran rétro éclairé. Livré dans sa housse.

Caractéristiques : Température : 0 à +40°C. **Résolution :** 0,1°C.
Précision : ±1°C. **Unité :** °C et °F.

Type K : -30 à 1 000 °C. **Précision :** ±1°C.

Humidité : 0 à 100% HR. **Résolution :** 1% HR. **Précision :** ±5% HR.

Alimentation : 1 x 6F22

Dimensions : H 150 x L 72 x P 35 mm. **Poids :** 780 g.

